




#### Ao clicar em iniciar a Avaliação surge o cronômetro regressivo




#### Ao término do cronômetro regressivo têm início a amostragem








Caso o teste esteja parametrizado para realização das duas laterais, surgirá o formulário de troca de laterais assim que o número de repetições configurado for atingido








































ângulo articular que será testado


#### N2000 Pro







### N2000 Pro








## 1º Passo Informar a carga de calibração




### 2º Passo Iniciar Calibração





### 3º Passo Calibração do "Zero"




Deixe o dinamômetro ou a célula de carga na posição de calibração conforme as figuras abaixo. Certifique-se que nenhuma força adicional está sendo exercida sobre o equipamento e clic em "Sim".

A partir desse momento o sistema está fazendo a leitura da condição de Força Zero.





Terminado esse processo surgirá a mensagem abaixo



Clic em "Ok"



## 4º Passo Calibração Com Peso



Mantenha o dinamômetro ou a célula de carga na posição de calibração conforme as figuras abaixo. Acrescente o peso de calibração solicitado e clic em "Sim".

A partir desse momento o sistema está fazendo a leitura da Força Indicada no formulário de calibração.






Terminado esse processo surge a mensagem abaixo



Clic em "Ok"



Clic em "Ok"



### 5º Passo Verificação da Calibração



Neste momento certifique-se que a calibração foi realizada corretamente verificando se no campo Carga Corrigida aparece o valor da carga que foi informada para calibração. Obs: Oscilações nas casas decimais são normais e são proporcionais à capacidade do dinamômetro ou célula de carga.



Em seguida retire a carga de peso deixando o dinamômetro ou a célula de carga na condição em que foi feita a calibração do "Zero" e verifique se no campo Carga Corrigida aparece o valor 0,XXX.

Obs: Oscilações nas casas decimais são normais e são proporcionais à capacidade do dinamômetro ou célula de carga.

# 6º Passo Confirmação do "Zero"



Neste momento refaça a calibração do Zero clicando no botão "Zerar". Repita os precedimentos do 3º Passo.

Obs: sempre que iniciar o software, ligar a interface, trocar, desconectar ou alterar a posição do dinamômetro faça o procedimento de zerar.