

## Suporte de apoio do cabo do Pneumotach




Utilize o suporte de apoio do cabo para reduzir a oscilação do cabo durante os testes protegendo-o contra possíveis rompimentos junto ao pneumotach. Fixe o suporte no corrimão da Esteira ou no guidão do Cicloergômetro utilizando o grampo maior. Com o grampo menor prenda o cabo de maneira que não fique muito frouxo ou muito esticado. Imagem meramente ilustrativa. Posicione o suporte de apoio de maneira segura para que não cause nenhum acidente no momento do teste.

## Presilha do cabo junto à máscara



Modelo 1



Modelo 2

Sempre prenda o cabo na presilha da máscara para que não haja movimentação do cabo durante a realização do teste, preservando o ponto de junção do cabo com o pneumotach